
主題 新產品開發製程處理 - 乳化粉鹽析及

將乳液利用鹽析法及噴霧乾燥法轉換為乳化粉,以進行下一階段之產品加工及檢測



產品洩料後進行檢測,(1)粒徑檢測、(2)固型份檢測、(3)GPC 分子量檢測、(4)DSC 膠化溫度檢 測、(5)氯含量滴定檢測。

利用檢測所得之數據,進行加工處理。如:**乳化 A** 乳液利用 GPC 檢測分子量決定鹽析與否; 固型物%數調整鹽析鹽類或溶劑添加比例及共聚合乳液噴霧乾燥添加劑比例。

鹽析法:

在水相添加 0.5~2%的無機鹽,可以幫助降低乳化 劑在水相的溶解度,形成破乳效應。

無機鹽也使乳化粒子帶電,形成擴散雙電層。使 鹽類正離子跟乳液中粒子表面陰離子結合,讓懸浮粒 子聚集沉澱析出。


而在鹽析後,殘留在粉末中的鹽類會造成溶融抽 絲時,發生<mark>阻塞或染色劑難附著</mark>現象,因此在抽氣除 水時須以熱水水洗乳化粉, 使殘留鹽類能溶解流出, 固需選擇溶解度高及沉降值低的鹽類進行鹽析。



(a)水冼絲染色


(b)木水冼絲染色

乳液鹽析粒徑分布





SEM 檢測乳化粉粉碎

(a)粉碎分級前



(b)粉碎分級後






(c)鹽析後粒徑-鹽類集中分布

噴霧乾燥法:

噴霧乾燥的原理為將含固體之漿液或溶液,以 高壓噴灑成霧狀分散在熱氣流中,細滴之水分可迅 速蒸發,留乾燥之固體粉末,然後從氣流分離。

其主要優點是具有很短的乾燥時間,可容許高 度熱敏感物的乾燥,且溶液經由乾燥條件設計與控 制達到快速乾燥,且粉體品質均一。





不同鹽類對乳液鹽析作用



結論:

- 1. 鹽析時鹽類能分布均勻使粉體粒子 大小能集中。
- 2. 粉碎分級後,能將粉體打碎,使被大 粉體包過住的小粒子更能被可塑劑 溶解,物性提昇。
- 3. 相同條件下,2號鹽之沉降最好,且

在定温卜溶解度也達到標準。

實習單位:塑膠技術處特殊粉組 實習廠區:台塑公司高雄仁武廠

實習期間:98.9.23-99.9.22 指導主管:黃亮焜 專員

材料

姓名:顏沛琦 輔導老師:彭坤增 老師